

चौविसे गाउँपालिकाको कार्यालय

राजारानी धनकुटा

यस पालिका भित्रका राजमार्ग तथा अन्य प्रमुख सडकहरूको विवरण

सि.नं.	स्थानीय तह	वडा नं.	राजमार्ग/प्रमुख सडको नाम	अवरुद्ध हुनसक्ने सम्भावित सडक खण्ड/स्थान	GPS (Location)	अवरुद्ध सडक खुलाउन आवश्यक उपकरणको नाम		कैफियत
						उपलब्ध रहेको	आवश्यक पर्ने	
१	चौविसे गा.पा	६,७ र ५	राजारानी-मौनाबुधुक-हंसमोरङ सडक	सबै खण्डमा	26°54'35.08"N, 87°26'33.02"E	व्याक लोडर १ थान	स्काभेटर र ट्रिपर १/१ थान	
२	चौविसे गा.पा	६, ८, ३ र ४	धाराचौक-अठारसय-लाङ्ग्राचे-कुरुले सडक	सबै खण्डमा	26°53'9.42"N, 87°27'18.54"E	व्याक लोडर १ थान	स्काभेटर र ट्रिपर १/१ थान	
३	चौविसे गा.पा	२, ३ र ४	लाहपसे-शुक्रबारे-कुरुले-फलामेटार सडक	सबै खण्डमा	26°53'34.43"N 87°30'48.60"E	व्याक लोडर १ थान	स्काभेटर र ट्रिपर १/१ थान	
४	चौविसे गा.पा	६, ८, २ र १	भेडेटार-राजारानी-६ नं. बुधबारे-रवि-राँके सडक	सबै खण्डमा	26°53'2.43"N 87°30'54.58"E	व्याक लोडर १ थान	स्काभेटर र ट्रिपर १/१ थान	

प्रमुख पालिकाको कार्यालय

चौविसे गाउँपालिकाको कार्यालय

राजारानी धनकुटा

यस पालिका भित्र बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी, बन्जन्तु आतङ्ग लगायका दृष्टिले जोखिमयुक्त स्थानहरूको विवरण

सि.नं.	स्थानीय तह	वडा नं.	जोखिमयुक्त स्थान	GPS (Location)	विपदको प्रकार	जोखिमको स्तर			सम्भावित प्रभाव/जोखिम आँकलन	पछिल्लो घटनाबाट भएको क्षतिको विवरण	सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्न गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका कार्यहरू	कैफियत
						न्यून	मध्यम	उच्च				
१	चौविसे गा.पा.	१	बुधबारे बजार	26°52'21.84"N, 87°34'1.09"E	बाढी पहिरो		✓		करिव ३५ घरधुरी र १ कि.मि सडक अवरुद्ध हुन सक्ने	११ घरमा क्षति	तटबन्ध लागउने	
२	चौविसे गा.पा.	१	गडेरे टोल	26°51'58.06"N, 87°33'52.35"E	पहिरो			✓	करिव १० घरधुरी	३ घरमा क्षति र ७ जनाको मृत्यु	वृक्षरोपण गर्ने	
३	चौविसे गा.पा.	१	वडा भरी	26°53'55.50"N, 87°30'52.95"E	बन्जन्तु आतङ्क		✓		करिव २७५ घरधुरी	मकै, तरकारी, अम्लिसो बालनाली नष्ट	बन्जन्तुले नखाने खालको वाली लगाउने	
४	चौविसे गा.पा.	२	नम्फुवा, जरुवा खोला	26°54'2.54"N, 87°32'37.15"E	बाढी			✓	करिव १०० घरधुरी	पाचौँ लाख बराबरको धानवाली, चार लाख बराबरको फलफूल विरुवा नष्ट	तटबन्ध लागउने	
५	चौविसे गा.पा.	२	शुक्रबारे बजार क्षेत्रको दुवै तर्फ, गुरासे सा.व. ल्हापसे, भिरगाउँ, धारापानी, देविथान, धिसिडबारी, नम्फुवा	26°54'44.96"N, 87°30'31.81"E	पहिरो			✓	करिव २५० घरधुरी	पुर्ण क्षति ९ घरधुरी, आंशिक क्षति २५ घरधुरी	शुक्रबारे बजार क्षेत्रमा मेसिनरी वाल लगाउने, वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने	
६	चौविसे गा.पा.	२	वडा नं. २ का सबै क्षेत्र	26°54'44.96"N, 87°30'31.81"E	भुकम्प		✓		करिव ६८० घरधुरी	करिव ४१ घरधुरीमा क्षति पुगेको	पुरानी संरचना भत्काएर नयाँ बनाउन सल्लाह सुझाव दिइएको	
७	चौविसे गा.पा.	२	शुक्रबारे बजार	26°54'44.96"N, 87°30'31.81"E	आगालागी		✓		करिव ४०० घरधुरी	५ घरधुरीमा क्षति पुगेको	अनी रेखा निर्माण गर्ने	
८	चौविसे गा.पा.	२	वडा भित्र रहेका कृषि उत्पादनका सबै क्षेत्र	26°54'44.96"N, 87°30'31.81"E	बन्जन्तु आतङ्क		✓		करिव ६०० घरधुरी	लगाएको बाली नाली मध्ये ९० प्रतिशत नष्ट गरेको	बन्जन्तुले नखाने खालको वाली लगाउने	
९	चौविसे गा.पा.	३	माथिल्लो र तल्लो सोगुम	26°55'54.50"N, 87°30'20.38"E	बाढी			✓	करिव ५० घरधुरी	२०५९ सालमा ३ जनाको मृत्यु	तटबन्ध लागउने	
१०	चौविसे गा.पा.	३	जरुवा खोला	26°56'19.77"N, 87°31'29.25"E	बाढी			✓	करिव २५ घरधुरी	२०५९ सालमा २ जनाको मृत्यु	तटबन्ध लागउने	
११	चौविसे गा.पा.	३	तल्लो तेनुपा	26°57'5.09"N, 87°29'41.67"E	पहिरो			✓	करिव १५ घरधुरी	०	वृक्षरोपण गर्ने	
१२	चौविसे गा.पा.	३	भाल्टार टोल	26°56'38.00"N, 87°29'42.06"E	पहिरो			✓	करिव ५ घरधुरी	०	वृक्षरोपण गर्ने	
१३	चौविसे गा.पा.	३	३ नं. वडा सबै	26°56'38.00"N, 87°29'42.06"E	भुकम्प		✓		करिव ३९५ घरधुरी	करिव ४१ घरधुरीमा क्षति पुगेको	निर्माण भएको घर विभिन्न संरचना भुकम्प प्रतिरोधी बनाउन पहल कदमी गरिएको	
१४	चौविसे गा.पा.	३	तल्लो र माथिल्लो पौवा	26°56'38.00"N, 87°29'42.06"E	आगालागी			✓	करिव २०० घरधुरी	०	सम्पूर्ण फुसको छानो भएको घर विस्थापित गर्नुपर्ने	

सि.नं.	स्थानीय तह	वडा नं.	जोखिमयुक्त स्थान	GPS (Location)	विपदको प्रकार	जोखिमको स्तर			सम्भावित प्रभाव/जोखिम आँकलन	पछिल्लो घटनाबाट भएको क्षतिको विवरण	सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्न गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका कार्यहरू	कैफियत
						न्यून	मध्यम	उच्च				
१५	चौविसे गा.पा.	४	भैसेटार	26°58'20.39"N, 87°28'4.16"E	बाढी			✓	करिव ३८ घरधुरी	माटो क्षयिकरण भएको	तटबन्ध लागउने	
१६	चौविसे गा.पा.	४	फालमेटार	26°58'12.59"N, 87°26'55.93"E	बाढी			✓	करिव १० घरधुरी	माटो क्षयिकरण भएको	तटबन्ध लागउने	
१७	चौविसे गा.पा.	४	भदौरे	26°58'15.55"N, 87°29'23.74"	आगालागी			✓	करिव ८ घरधुरी	१ घर जलेको	समय समयमा अग्नीरखा कोर्ने	
१८	चौविसे गा.पा.	४	बाजथला	26°57'33.94"N, 87°28'37.89"E	आगालागी			✓	करिव २५ घरधुरी	२ वटा गोठ जलेको	ढडेलो सम्बन्धी सचेतनात्मक कार्यक्रम गर्ने	
१९	चौविसे गा.पा.	४	बासपानी डाँडा गाउँ	26°57'3.56"N, 87°28'9.78"E	आगालागी			✓	करिव ३० घरधुरी	१ घर जलेको	समय समयमा अग्नीरखा कोर्ने	
२०	चौविसे गा.पा.	४	सुरुङ्गी	26°57'47.61"N, 87°28'40.01"E	आगालागी			✓	करिव ३० घरधुरी	२ घर जलेको	ढडेलो सम्बन्धी सचेतनात्मक कार्यक्रम गर्ने	
२१	चौविसे गा.पा.	४	हातिसुणे सामुदायिक वन	26°57'30.24"N, 87°28'24.97"E	वन डहेलो			✓	करिव २० घरधुरी	१ घर जलेको	समय समयमा अग्नीरखा कोर्ने काम भएको	
२२	चौविसे गा.पा.	४	कार्तिके सामुदायिक वन	26°57'30.24"N, 87°28'24.97"E	वन डहेलो			✓	करिव ३० घरधुरी	१ घर जलेको	समय समयमा अग्नीरखा कोर्ने काम भएको	
२३	चौविसे गा.पा.	४	सुरुङ्गी सामुदायिक वन	26°57'30.24"N, 87°28'24.97"E	वन डहेलो			✓	करिव ४० घरधुरी	२ घर जलेको	समय समयमा अग्नीरखा कोर्ने काम भएको	
२४	चौविसे गा.पा.	५	छरुवा खोला	26°58'5.51"N, 87°26'26.11"E	बाढी			✓	करिव ४५ घरधुरी	१० घर तथा जग्गा जमिनको क्षतिभएको साथै १ जना मृत्यु भएको	तटबन्ध लागउने	
२५	चौविसे गा.पा.	५	५ नं. वडा सबै	26°56'17.69"N, 87°25'28.16"E	आगालागी			✓	करिव २०० घरधुरी	१० घर जलेको	समय समयमा अग्नीरखा कोर्ने काम भएको	
२६	चौविसे गा.पा.	५	५ नं. वडा सबै	26°56'17.69"N, 87°25'28.16"E	वन डहेलो			✓	करिव १५० घरधुरी	७ घर जलेको	समय समयमा अग्नीरखा कोर्ने काम भएको	
२७	चौविसे गा.पा.	५	५ नं. वडा सबै	26°56'17.69"N, 87°25'28.16"E	वन्यजन्तु आतङ्क			✓	करिव २०० घरधुरी	चितुवाले घरपालुवा जनवार खाने गरेको	बन्यजन्तुले नखाने खालको वाली लगाउने	
२८	चौविसे गा.पा.	६	ताँवे, तल्लो तिलिगाउँ, खदम, राजरानी बजार	26°52'53.69"N, 87°25'40.24"E	बाढी			✓	करिव ८५ घरधुरी	०	तटबन्ध लागउने	
२९	चौविसे गा.पा.	६	हाङ्फाबुङ, निगाले, विजयपुर, खदम सिगेम्बा, तिलिगाउँ, मेघे, थाप्रोङ	26°52'53.69"N, 87°25'40.24"E	पहिरो			✓	करिव २५० घरधुरी	०	वृक्षरोपण गर्ने	
३०	चौविसे गा.पा.	७	आरुबोटे, सिमडाँडा, लोफादिन, गिडे, कोइरालागाउँ, मालवासे	26°54'8.30"N, 87°26'21.17"E	बाढी			✓	करिव २५० घरधुरी	०	तटबन्ध लागउने	

सि.नं.	स्थानीय तह	वडा नं.	जोखिमयुक्त स्थान	GPS (Location)	विपदको प्रकार	जोखिमको स्तर			सम्भावित प्रभाव/जोखिम आँकलन	पछिल्लो घटनाबाट भएको क्षतिको विवरण	सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्न गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका कार्यहरू	कैफियत
						न्यून	मध्यम	उच्च				
३१	चौविसे गा.पा.	७	आरुबोटे, सिमडाँडा, लोफादिन, गिद्धे, कोइरालागाउँ, मालवासे	26°54'8.30"N, 87°26'21.17"E	पहिरो			✓	करिव २०० घरधुरी	पुर्ण क्षति १ घरधुरी, आंशिक क्षति ५ घरधुरी	वृक्षरोपण गर्ने	
३२	चौविसे गा.पा.	७	मौनाबुधुक बजार क्षेत्र	26°54'23.73"N, 87°26'30.92"E	आगालागी			✓	करिव ३५० घरधुरी	पुर्ण क्षति ३ घरधुरी	समय समयमा अनरिखा कोर्ने काम भएको	
३३	चौविसे गा.पा.	७	वडा भित्र रहेका कृषि उत्पादनका सबै क्षेत्र	26°54'23.73"N, 87°26'30.92"E	वन्यजन्तु आतङ्क			✓	करिव ५२७ घरधुरी	लगाएको बाली नाली मध्ये ७० प्रतिशत नष्ट गरेको	वन्यजन्तुले नखाने खालको वाली लगाउने	
३४	चौविसे गा.पा.	८	वडा भित्र रहेका कृषि उत्पादनका सबै क्षेत्र	26°53'41.45"N, 87°29'18.81"E	वन्यजन्तु आतङ्क			✓	करिव ६६० घरधुरी	०	वन्यजन्तुले नखाने खालको वाली लगाउने	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत